

**MEJORAMIENTO DEL FRENTE COSTERO DE LA PLAYA SOSUA
PROVINCIA PUERTO PLATA (LOTE 1 PLAZA SUR Y LOTE 2 PLAZA NORTE)**

MODIFICACIONES DE PLANOS

PLANOS ESTRUCTURALES

PLANO PS-C7-01

VIGA V3B: Colocación de la literatura en la parte lateral derecho acero inferior 4Ø1/2"

PLANO PS-C10-01

VIGA VBa: Corrección de acero superior 2Ø3/4" (se elimino la palabra adicional)

PLANO PS-C10-02

VIGA V4a: colocación de la literatura de acero central 1Ø3/8" c/cara

VIGA VC,VD,VE,VF: Se indico la sección de la vía 0.25 m x 0.28 m

PLANO PS-C10-03

VIGA INCLINADA VA, VB, VC, VD, VE, VF: Corrección de la literatura de Acero central 1Ø3/8" c/cara

VIGA V1: Colocación de literatura de Acero central 1Ø3/8" c/cara

VIGA V2: Colocación de literatura de Acero central 1Ø3/8" c/cara

PLANO PS-C11-01

VIGA V3 Y V4: Corrección de Acero (se eliminó 4Ø1/2"), ver el armado de acero en el detalle de sección de la viga.

PLANO PS-C14-01-02

VIGA V2: Corrección de Acero (se eliminó 4Ø1/2"), ver el armado de acero en el detalle de la sección de la viga.

VIGA K entrespiso : Se Indico la sección de la viga (0.20 m x 0.50 m)

PLANO PS-C11-02, PS-C14-03-04

VIGA V2: Colocación de literatura de Acero central 1Ø3/8" c/cara

VIGA V3: Corrección de Acero(se eliminó 4Ø1/2"), ver el armado de acero en el detalle de la sección de la viga.

PLANO PS-C17-01

VIGA VC: Se indico la sección de la viga (0.25 m x 0.40 m).

PLANO PS-C17-02

VIGA VD,VF,VG,VH de techo: Se hizo la corrección del acero central de 2Ø3/8" c/cara a 1 Ø3/8" c/cara

PLANO PS-C17-03

VIGAV4 (U): Corrección de Acero (se eliminó 4Ø1/2"), ver el armado de acero en el detalle de la sección de la viga.

VIGA VD, VE: Colocación de literatura de Acero central 1Ø3/8" c/cara

VIGA VF inclinada de techo: se hizo la corrección del acero central de 2Ø3/8" c/cara a 1 Ø3/8" c/cara

VIGA VG,VH: inclinada de techo: se hizo la corrección del acero central de 2Ø3/8" c/cara a 1 Ø3/8" c/cara

PLANO PS-C20-01-02

VIGA V2: Corrección de Acero (se eliminó 4Ø1/2"), ver el armado de acero en el detalle de la sección de la viga.

VIGA VM, VN: Colocación de literatura de Acero central 1 Ø3/8" c/cara

PLANO PS-C20-03-04

VIGA V3: Corrección de Acero (se eliminó 4Ø1/2"), ver el armado de acero en el detalle de la sección de la viga.

VIGA VA,VB,VC: Se indico la sección de la viga (0.20 m X 0.50 M)

VIGA VD: Se indico la sección de la viga (0.20 m X 0.50 M)

PLANO PN-C8-01, PN-C11-01

VIGA V2: Corrección de Acero (se eliminó 4Ø1/2"), ver armado de acero en el detalle de la sección de la viga.

PLANO PN-C8-02, PN-C11-02

VIGA V2: Corrección de Acero (se eliminó 4Ø1/2"), ver el armado en el detalle de la sección de la viga.

PLANOS SANITARIOS

PAGINA P03/03

DETALLE IMBORNAL: Se actualizó la sección de la viga 0.20 m x 0.20 m, Ainf. 4Ø1/2", Asup. 2Ø1/2", est Ø3/8"@0.15 m

DETALLE CANAL PLUVIAL: Se actualizo la literatura de las secciones (hacia referencia a un imbornal), es un Canal Pluvial segun detalle

MEJORAMIENTO DEL FRENTE COSTERO DE LA PLAYA SOSUA
PROVINCIA PUERTO PLATA (LOTE 1 PLAZA SUR Y LOTE 2 PLAZA NORTE)

MODIFICACIONES DE PLANOS

PLANOS ESTRUCTURALES
PLANOS ELECTRICOS
AREA EXTERIOR : Se corrigió la leyendas de la lámparas
PLANOS ARQUITECTONICOS
<p>PAGINA G-5001: Se elimino el detalle de la iluminaria</p> <p>PAGINA G-5003: Se elimino la Pagina G-5003</p> <p>PAGINA A-1006: Se elimino los detalles D-01, D-06, D-07 referentes a Luminaria</p> <p>PAGINA A-1026: Se elimino los detalles D-01, D-06, D-07 referentes a Luminaria</p> <p>PAGINA A-1042: Se elimino los detalles D-01, D-06, D-07 referentes a Luminaria</p>

